

<b>Вид</b>	<b>Стоимость, руб.</b>
Диагностика ЖК и LED телевизоров	500
Диагностика плазменных телевизоров	1000
Ремонт материнской платы (в зависимости от сложности)	от 2000
Ремонт блока питания (в зависимости от сложности)	от 1500
Замена системной платы с адаптацией	2000
Замена плат телевизоров. (в зависимости от модели)	от 1000
Замена разъемов (в зависимости от разъёма)	от 1200
Замена подсветки до 32 дюймов включительно	от 2000
Замена подсветки до 40 дюймов включительно	от 3000
Замена подсветки до 49 дюймов включительно	от 4000
Замена подсветки от 50 дюймов	от 5000
Ремонт подсветки до 49 дюймов	от 1500 до 4000